



**NIEMALS** Heissarbeiten ausführen, wenn die Brand- oder Explosionsgefahr nicht unter Kontrolle ist.

### Das wichtigste in Kürze

- Für Heiss-, Rauch-, Staub- und Schweissarbeiten liegt eine Bewilligung vor.
- Der Arbeitsbereich ist frei von entzündlichen Materialien (Brennstoff, entflammbare Produkte usw.).
- Der Arbeitsbereich muss bei Bedarf auf geeignete Weise überwacht werden.
- Es besteht ein geeigneter Notfallplan, welcher regelmässig getestet wird.



**Weiterführende Dokumente (nur für den internen Gebrauch)**

- [Richtlinie Brandabschnitte und Brandabschottungen](#)
- [Arbeitsanweisung Gebrauchsdauer von Autogenartikel](#)
- [Arbeitsanweisung Transport von Gasflaschen in Fahrzeuge](#)
- [Arbeitsanweisung Umgang mit Löt und Schweissanlagen](#)
- [Formular Bewilligungsformular von Heiss-, Rauch-, Staub- und Schweissarbeit](#)